

園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表（諫早市）

令和2年1月末時点

【対策必要箇所】

道路管理者（国）	4箇所	うち対策完了	4箇所
道路管理者（県）	12箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（諫早市）	35箇所	うち対策完了	4箇所
交通管理者（県警）	15箇所	うち対策完了	15箇所

※対策内容が決定しているものについては、対象施設等と現場点検を行ったうえで決定したものです。

	対象施設	路線名	所在地	危険理由・状況	対策内容	実施者	対策済	対策完了年度 (予定)
1	珠光保育園	一般国道251号	諫早市飯盛町佐田 861-1地先	・歩行者の待機場所に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
3	有喜保育園	主要地方道有喜本諫早停車場線	諫早市松里町34-1地先	・歩行者の待機場所に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
4	すまいる保育園	主要地方道諫早飯盛線	諫早市西小路町1116	・歩行者の待機場所に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
5	ふじ幼稚園	主要地方道諫早飯盛線	諫早市飯盛町開1920-5地先	・歩行者の待機場所に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
6	西諫早幼稚園	一般県道田結久山線	諫早市久山台44-3地先	・歩行者の待機場所に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
7	菜の花こども園	一般県道諫早外環状線	諫早市仲沖町550-8地先	・歩行者の待機場所に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度

32	菜の花こども園	市道外環状側道3号線	諫早市仲沖町542-1地先	・用排水路に転落の危険性がある	・転落防止柵設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
8	キッズスクール認定こども園	一般国道207号	諫早市永昌町16地先	・歩行者の待機場所に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
9	キッズスクール認定こども園	一般国道207号	諫早市宇都町3地先	・歩行者の待機場所に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある	・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R1年度
10	キッズスクール認定こども園	市道	諫早市宇都町18-27先	・スピードを出す車が多い	・ソフト対策(街頭活動)	長崎県警察	○	R1年度
33	キッズスクール認定こども園	市道立出南乱橋線	諫早市宇都町236-85地先	・車両速度が速く危険である	・注意喚起の路面標示を設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
11	ひまわり保育所	一般国道207号	諫早市永昌東町9地先	・歩行者の待機場所に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
12	わくわく保育園	一般国道207号	諫早市多良見町木床1582地先	・歩行者の待機場所に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
13	みどり保育園	一般国道207号	諫早市多良見町野副59	・歩道に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある。 ・横断歩道付近で車両が減速しないため、歩行者と接触の危険性がある。	・防護柵設置	道路管理者 (県)	未済	R2年度
14	みどり保育園	一般国道207号	諫早市多良見町野副62先	・歩道乗り入れの際、車両が止まらない	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
15	みどり保育園	一般国道207号	諫早市多良見町西園691-3先	・横断歩行者を妨害する車がいる	・ソフト対策(取締り)	長崎県警察	○	R1年度

34	みどり保育園	市道川内笹ノ元線	諫早市多良見町西園 468-1地先	・園児が斜面の下に転落した事案 があった	・転落防止柵設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
35	みどり保育園	市道尾ノ上1号線	諫早市多良見町野副 58-1地先	・側溝の蓋に隙間がある	・側溝蓋修繕	道路管理者 (市)	○	R1年度
16	みらいの保育園	一般国道57号	諫早市小野町520-44	・横断歩道での待機中に車に巻き 込まれる恐れがある。	・車止め設置	道路管理者 (国)	○	R1年度
17	みらいの保育園	一般国道57号	諫早市小野町511	・歩道に並行する側道を通行する 車に危険を感じる	・横断防止柵	道路管理者 (国)	○	R1年度
18	いちご保育園	一般国道57号	諫早市栗面町162-4	・沿線店舗の乗入口が多く、横断 歩道の歩行者の待機場所が狭い	・車止め設置	道路管理者 (国)	○	R1年度
19	いちご保育園	一般国道57号	諫早市栗面町176-5	・横断歩道での待機中に車に巻き 込まれる恐れがある。	・ポストコーン設置	道路管理者 (国)	○	R1年度
20	諫早中央保育所	市道	諫早市野中町648-7先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全 教育）	長崎県警察	○	R1年度
36	諫早中央保育所	市道西郷線	諫早市立石町24-1地 先	・歩道がなく通行しにくい	・ポストコーン設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
37	諫早中央保育所	市道八天西郷線	諫早市野中町508-20 地先	・歩行者の待機場所に防護柵がな く、車両が歩道に進入する危険性 がある	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
38	諫早中央保育所	市道八天西郷線	諫早市栄町55-2地先	・部分的に歩道がない	・グリーンベルト設 置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
21	太陽保育所	市道	諫早市馬渡町8-1先	・歩行者信号の秒数が短い	・ソフト対策（安全 教育）	長崎県警察	○	R1年度
22	太陽保育所	市道	諫早市馬渡町10-1先	・歩行者信号の秒数が短い	・ソフト対策（安全 教育）	長崎県警察	○	R1年度

39	太陽保育所	市道白岩馬渡線	諫早市堂崎町22-2地先	・車両速度が速く、停止線で停止しない	・注意喚起の路面標示を設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
40	太陽保育所	市道真崎貝津線	諫早市馬渡町5-1地先	・歩行者の待機場所に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
23	深海保育園	市道	諫早市高来町富地戸320先	・一時停止がない	・ソフト対策（街頭活動）	長崎県警察	○	R1年度
41	深海保育園	市道大戸建山線	諫早市高来町船津396-6地先	・路側帯が狭く危険である	・区画線配置の改善	道路管理者 (市)	未済	R2年度
42	深海保育園	市道寿往坂中線	諫早市高来町富地戸320-6地先	・車両が一旦停止しない ・車両速度が速い	・注意喚起の路面標示を設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
24	みたち保育園	市道	諫早市西栄田町1212-1先	・道路が狭く危ない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
25	みたち保育園	市道	諫早市栄田町53-3先	・道路が狭く危ない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
26	みたち保育園	市道	諫早市栄田町3-8先	・歩行者信号の秒数が短い	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
43	みたち保育園	市道打越峰原線	諫早市栄田町1099-1地先	・車両が減速しない	・注意喚起の路面標示を設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
44	みたち保育園	市道打越峰原線	諫早市栄田町1095-2地先	・車両が一旦停止しない	・注意喚起の路面標示を設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
45	みたち保育園	市道栄田線	諫早市栄田町755-24地先	・車両が一旦停止しない	・注意喚起の路面標示を設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
65	みたち保育園	市道西栄田線	諫早市西栄田町1040-14地先	・交通量が多く危険である	・注意喚起の路面標示を設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度

66	みたち保育園	市道永昌下大渡野線	諫早市永昌町1687地先	・歩行者の待機場所に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
27	つぼみ保育園	市道	諫早市小船越町960-7先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
28	すこやか保育園	市道	諫早市西栄田町711先	・スピードを出す車が多い	・ソフト対策（街頭活動）	長崎県警察	○	R1年度
46	すこやか保育園	市道下大砂東平1号線	諫早市真崎町734-1地先	・カーブ部分に防護柵がない	・防護柵設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
47	すこやか保育園	市道下大砂東平1号線	諫早市真崎町734-3地先	・車両が減速しない	・注意喚起の路面標示を設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
29	こころ保育園	市道	諫早市栄田町32-70先	・歩行者信号の秒数が短い	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
48	こころ保育園	市道西栄田線	諫早市栄田町1323-89地先	・グリーンベルトに連続性が無い	・グリーンベルトの連続性を確保	道路管理者 (市)	未済	R2年度
49	こころ保育園	市道打越峰原線	諫早市栄田町948-10地先	・区画線が消滅している	・区画線の引直し	道路管理者 (市)	未済	R2年度
50	こころ保育園	市道打越峰原線	諫早市栄田町986-5地先	・開渠部分に子供が転落した事案がある	・側溝蓋の設置 ・柵などの設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
51	こころ保育園	市道西栄田線	諫早市栄田町976-2地先	・側溝蓋に隙間がある ・段差がある	・側溝改修	道路管理者 (市)	未済	R2年度
30	いちご西保育園	市道	諫早市真崎町550-1先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
31	諫早なかよし村21このゆびとまれ	市道	諫早市福田町443-1先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度

52	NPO法人諫早なかよし村21 このゆびとまれ	市道中山東線	諫早市福田町3220-9地先	・横断歩道がなく危険	・注意喚起の路面標示を設置	道路管理者 (市)	○	R1年度
53	小栗保育園	市道小栗保育園前線	諫早市小川町461-1地先	・車両が多く速度も速い ・歩行者スペースがない	・注意喚起の路面標示、路側線を設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
54	上諫早保育園	市道本明本野線	諫早市本明町1819地先	・路側帯が狭く危険である	・区画線配置の改善	道路管理者 (市)	未済	R2年度
55	上諫早保育園	市道本明町平線	諫早市本明町21-6地先	・路側帯が狭く危険である	・区画線配置の改善	道路管理者 (市)	未済	R2年度
56	金松園保育所	市道宇良田井原北線	諫早市高来町金崎586地先	・用排水路に転落の危険性がある	・転落防止柵設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
57	中里保育園	市道中里蔭平線	諫早市多良見町中里58-17地先	・路側帯が狭く、無い場所もある	・区画線配置の改善、追加	道路管理者 (市)	○	R1年度
58	中里保育園	市道中里蔭平線	諫早市多良見町中里82-1地先	・交差点が変則で危険である	・区画線配置の改善	道路管理者 (市)	○	R1年度
59	のぞみ保育園	市道諫早有喜線	諫早市中通町653-7地先	・横断歩道に歩行者の待機場所がない	・区画線配置の変更による溜りの確保	道路管理者 (市)	未済	R2年度
60	星の子保育園	市道山川町12号線	諫早市山川町21-10地先	・子供が横断歩道橋の手摺の隙間から手足を出し危険である	・ステッカーなどで注意喚起	道路管理者 (市)	未済	R2年度
61	星の子保育園	市道中尾町9号線	諫早市中尾町4-6地先	・側溝蓋に隙間がある	・側溝蓋修繕	道路管理者 (市)	○	R1年度
62	星の子保育園	市道中尾町3号線	諫早市中尾橋2-48地先	・子供が横断歩道橋の手摺の隙間から手足を出し危険である	・ステッカーなどで注意喚起	道路管理者 (市)	未済	R2年度

63	春日園保育所	市道湯江峰東平原線	諫早市高来町東平原 196-3地先	・側溝に転落する ・車両が減速しない	・側溝整備 ・注意喚起の路面標 示を設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度
64	キッズガーデン心の 実	市道道祖ノ元線	諫早市黒崎町190地先	・車両が減速しない	・注意喚起の路面標 示を設置	道路管理者 (市)	未済	R2年度